

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Đơn vị phân phối: Công ty cổ phần tập đoàn SUNHOUSE

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84 243 73 666 76 - 3394 0848

Email: info@sunhouse.com.vn * **Website:** www.sunhouse.com.vn

Đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần nhôm nhựa Aluba Việt Nam

Địa chỉ: Km22 đường Láng Hòa Lạc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội, Việt Nam

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



**BỘ LAU NHÀ
XOAY 360 ĐỘ SUNHOUSE
MODEL: KS-CL350PO / KS-CL350IB**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của **SUNHOUSE**. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

1. HƯỚNG DẪN LẮP RÁP

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Thân cây tính | 4. Đĩa lau |
| 2. Khóa cán | 5. Bông lau |
| 3. Đai nối | 6. Thùng vắt |

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lắp ráp các bộ phận theo hình ảnh mục 1
- Đảm bảo các ren nối được vặn chặt
- Khi giặt và vắt, cần đặt cán vuông góc với bông lau
- Phải mở khóa cán khi giặt và vắt hoặc khi cần điều chỉnh độ dài; đóng khóa cán khi lau

3. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Giặt sạch và phơi khô bông lau sau mỗi lần sử dụng
- Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời

4. THÔNG TIN CẢNH BÁO

- Không đổ nước quá 1/2 thùng
- Không va đập mạnh, không đặt gần lửa hoặc những nơi có nhiệt độ cao

