

 Pantone 137C
 Pantone 185C

90

4



160

2

- Đặt ấm siêu tốc lên một bề mặt phẳng và vững chắc.
- Không sử dụng ấm siêu tốc trên bề mặt ẩm ướt, không để nước lọt vào các chi tiết điện bên trong ấm.
- Không đặt ấm siêu tốc lên trên hoặc gần bề mặt nóng hay nơi có ngọn lửa cháy.

3